

Winterzeit ist Erkältungszeit

Optibelt empfiehlt den Austausch von Riemen und Spannern

Speziell im Winter sind Antriebsriemen und Spanner den widrigen Wetterverhältnissen ausgesetzt. Welcher Autofahrer kennt in diesen Tagen nicht auch das typische Quietsch- oder Kreischgeräusch aus dem Motorraum am Morgen. Deutliche Anzeichen eines nicht korrekt funktionierenden Riemensystems. Bedingt durch die Kälte verlieren die Riemen an Haftung, und sie rutschen durch. Sollten diese ersten Anzeichen erkennbar sein, empfehlen wir die Prüfung von Riemen und Spannern in einer fachkundigen Werkstatt.

Ein Weiterfahren mit quietschendem Riemen sollte jeder Autofahrer vermeiden. Die Monteure in den jeweiligen Kfz-Fachwerkstätten verfügen über das nötige Fachwissen, um einen neuen Riemen zu montieren.

Wichtig dabei: Auch der Riemenspanner sollte auf seine Funktionstauglichkeit kontrolliert und, falls erforderlich, ausgetauscht werden.

Beugen Sie rechtzeitig vor und lassen Sie vom Fachmann Riemen und Spanner auf Herz und Nieren prüfen. Vertrauen Sie den Antriebsriemen CarPOWER von Optibelt in OE-Qualität. Mit uns fahren Sie sicher ans Ziel.

